

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

จ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) อุปกรณ์ของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407 จำนวน ๖ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท

(สิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ แผ่น

(สิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ราคาที่สืบได้จากท้องตลาด ๑ ราย ดังนี้

๑. บริษัท ไรวัลสกาย จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง


๑. นายจเด็จ กลิ่นชื่น

ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร

ประธานกรรมการ 

๒. จ.ส.อ.กมลასน์ ไทลสกุล

ช่างเครื่องบิน ท ๓

กรรมการ ค.ส.อ. ๑๑๑ 


๓. พ.อ.อ.สมปอง สือกลาง

ช่างเครื่องบิน ท ๒

กรรมการ พ.อ. ๒๕๕ 


๔. พ.อ.อ.ประสิทธิ์ มีรัตน์

ช่างเครื่องบิน (พรก.)

กรรมการ พ.อ. ๒๕๕ 

๕. นางสาวมธุรส เมืองเสริม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ 

ราคากลางจ้างตรวจใหญ่อากาศยาน

จ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) อุปกรณ์ของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407 จำนวน 6 รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	Part Number	Serial Number	จำนวน (EA)	ราคากลาง	
					ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	MAIN ROTOR HUB ASSEMBLY	407-010-100-123	LK 631	1	8,000,000	8,000,000
2	FREEWHEEL ASSEMBLY	406-040-500-143	A 7429	1	3,000,000	3,000,000
3	INPUT DRIVESHAFT	407-340-310-101	KC 711	1	1,000,000	1,000,000
4	MAST ASSEMBLY	407-040-011-107	54023	1	1,200,000	1,200,000
5	SWASHPLATE AND SUPPORT	406-010-401-117	TI 585	1	2,300,000	2,300,000
6	TAIL ROTOR HUB	407-012-101-113	HB 595	1	800,000	800,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						16,300,000