

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน จำนวน ๑ รายการ

จ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ HAMILTON MODEL ๑๔RF-๒๑-๖๑-๒ S/N.MFG ๙๗๐๕๔๐ จำนวน ๑ ชุด

๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๖๒๕,๒๑๗.๐๐ บาท

๔ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๕,๖๒๕,๒๑๗.๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามเอกสารที่แนบจำนวน ๑ แผ่น

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาประมาณการค่าซ่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน

จ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ HAMILTON MODEL ๑๔RF-๒๑-๖๑-๒ S/N.MFG ๙๗๐๕๔๐ จำนวน ๑ ชุด

๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

นายนิรันดร์ กฤติวานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน

ราคากลางตรวจซ่อมใหญ่ (Overhaul) ใบพัด ยี่ห้อ HAMILTON MODEL14RF-21-61-2

S/N. MFG 970540 จำนวน 1 ชุด

Item	Part Number	Nomenclature	Qty	Price (Baht)	Remark
1	782674-1	Replace Outer Bearing Race	4	1,155,121.00	
2	794444-1	Replace Seal	2	4,740.00	
3	810569-1	Replace Fwd plates	4	207,695.00	
4	814768-1	Replace Inserts	8	15,516.00	
5	772536-7	Replace Bearing	4	473,446.00	
6	775672-1	Replace Pin	4	337,050.00	
7	779247-7	Repalce Packing	1	5,905.00	
8	MS9241-263	Replace Packing	1	8,048.00	
9	69249-335	Replace Packing	1	4,716.00	
10	817387-3	Replace Seal Assembly	4	783,585.00	
11	786059-23	Repalce Spacer Ring	4	327,725.00	Comply SB.14RF-21-61-44
12	814761-1	Replace Erosion Film	4	10,875.00	
13	790185-1	Inspection & Paint Spinner	1	87,201.00	
14	814799-4	Inspection Oil Transfer Tube	1	54,617.00	
15	790199-6	Inspection Actuator	1	135,329.00	
16	794349-1	Inspection Bulkhead	1	41,944.00	
17	RFC11Y1P0C	Inspection Blade	4	1,161,758.00	
18	Static Balance			52,430.00	
19	Comsumable			8,988.00	
20	100 % Kit			748,528.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น			5,625,217.00	