

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วัสดุอากาศยาน

ซื้ออะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407 จำนวน ๔ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๖๖,๒๔๖ บาท

(สองล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒,๕๖๖,๒๔๖ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ แผ่น

(หกล้านสองแสนสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาที่สืบได้จากท้องตลาด ๑ ราย ดังนี้

(๑) บริษัท โรยัลสกาย จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๑. นายศักดิ์ดา อุ่นน้อย นายช่างเทคนิคอาวุโส

ประธานกรรมการ *man*

๒. จ.ส.ต. วิสุทธิ์ อึ้งสุวรรณพานิช ช่างเครื่องบิน ท ๓

กรรมการ *จ.ส.ต. วิสุทธิ์*

๓. พ.อ.ต.ชาติรี จันทร์สว่าง ช่างเครื่องบิน ท ๓

กรรมการ *จ.อ.ต.ชาติรี*

๔. พ.อ.อ.รังสิกุล แก้วประกอบ ช่างเครื่องบิน ท ๓

กรรมการ *พ.อ.อ.รังสิกุล*

๕. จ.ส.อ.กมลასน์ ไหลสกุล ช่างเครื่องบิน ท ๓

กรรมการ *จ.ส.อ.กมลასน์*

๖. นายสุรชัย ชักน้ำ นายช่างอากาศยานชำนาญงาน

กรรมการ *สุรชัย*

๗. นายปรัชญา ภาลิปน นายช่างอากาศยานปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ *โพนสะ*

รายการอะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407 จำนวน 4 รายการ

ลำดับที่	Part Number	ชื่อ	จำนวน EA	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
1	013-00337-60 (013-00337-00)	ENGINE SIGNAL CONDITIONER	1	1,152,706.00	1,152,706.00	
2	406-340-100-101	PUMP MAIN TRANSMISSION	1	338,807.00	338,807.00	
3	407-310-203-101	MOUNT CORNER	4	247,762.00	991,048.00	
4	407-362-013-103	SW. PRESSURE GAUGE	1	83,685.00	83,685.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					2,566,246	