


























ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใบงานก่อสร้าง

| | | | |
|---|---|----------------------------|---|
| ๑. ชื่อโครงการ | จ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ | | |
| | จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน ๓๙ รายการ | | |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | | |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๓,๗๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) | | |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ | ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ - | | |
| เป็นเงิน | ๓,๗๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท | ราคา/หน่วย (ถ้ามี) | ตามเอกสารแนบ จำนวน ๒ แผ่น (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) |
| ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | เห็นควรใช้ราคาประมาณการค่าจ้างซ่อม เป็นราคากลางในการจัดจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน ตามแนวทางการกำหนดราคาประมาณการค่าจ้างซ่อมในการจัดจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน และจ้างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบินและเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๒๘๐๒/๘๘๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ | | |
| ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | | | |
| ๑. นายจเด็จ กลิ่นชื่น | ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ประธานกรรมการ |  |
| ๒. พ.จ.อ.ประณม พิณสุวรรณ | ช่างเครื่องบิน ท ๓ | กรรมการ พ.จ.อ. |  |
| ๓. พ.อ.อ.อนันต์ เจนพนัส | ช่างเครื่องบิน ท ๓ | กรรมการ พ.อ.อ. |  |
| ๔. จ.ส.อ.กิจจา อันอารี | ช่างเครื่องบิน ท ๓ | กรรมการ จ.ส.อ. |  |
| ๕. ส.อ.เกรียงศักดิ์ บุญเนตร | ช่างเครื่องบิน ท ๓ | กรรมการ ส.อ. |  |
| ๖. พ.อ.อ.ธนชพล กลิ่นซ้อน | ช่างเครื่องบิน ท ๓ | กรรมการ พ.อ.อ. |  |
| ๗. พ.อ.อ.หอม สัตย์ชื่อ | ช่างเครื่องบิน ท ๓ | กรรมการ พ.อ.อ. |  |
| ๘. พ.อ.อ.อภิภพ พึ่งภพ | ช่างเครื่องบิน ท ๓ | กรรมการ พ.อ.อ. |  |
| ๙. พ.อ.อ.สิทธิชัย โชชัย | ช่างเครื่องบิน ท ๒ | กรรมการ พ.อ.อ. |  |
| ๑๐. จ.ส.อ.เนติพงษ์ วงษ์มิตร | ช่างเครื่องบิน ท ๒ | กรรมการ จ.ส.อ. |  |
| ๑๑. จ.ส.อ.ชาตรี สรรพวิทยกุล | ช่างเครื่องบิน ท ๒ | กรรมการ จ.ส.อ. |  |
| ๑๒. พ.อ.อ.ปรีชา ลินสิงห์ | ช่างเครื่องบิน ท ๒ | กรรมการ พ.อ.อ. |  |
| ๑๓. พ.จ.อ.เมธาตล ศรีสุข | ช่างเครื่องบิน ท ๒ | กรรมการ พ.จ.อ. |  |
| ๑๔. พ.อ.อ.ชาติชาย พานูรัตน์ | ช่างเครื่องบิน ท ๒ | กรรมการ พ.อ.อ. |  |
| ๑๕. จ.อ.นรินทร์ เดชสำแดง | ช่างเครื่องบิน ท ๒ | กรรมการ จ.อ. |  |
| ๑๖. จ.ส.อ.ทัศนัย ตีธรรมะ | ช่างเครื่องบิน ท ๒ | กรรมการ จ.ส.อ. |  |
| ๑๗. จ.อ.กิตติ ฐิริปัญกรณ์ | ช่างเครื่องบิน ท ๒ | กรรมการ จ.อ. |  |
| ๑๘. จ.ส.อ.เดชา แสงพร้อม | ช่างเครื่องบิน ท ๒ | กรรมการ จ.ส.อ. |  |
| ๑๙. จ.ส.อ.ประเสริฐ เสลาลักษณ์ | ช่างเครื่องบิน ท ๒ | กรรมการ จ.ส.อ. |  |
| ๒๐. นายประศาสน์ ผึ้งผาย | ช่างเครื่องบิน ท ๒ | กรรมการ |  |
| ๒๑. นายรักพงศ์ เทียนบุชา | ช่างเครื่องบิน ท ๑ | กรรมการ |  |
| ๒๒. พ.จ.อ.สมพล แพทย์เกาะ | ช่างเครื่องบิน (พรก.) | กรรมการ พ.จ.อ. |  |
| ๒๓. นายสุกิจ เลิศสาคร | ผู้ช่วยช่างเครื่องบิน (พรก.) | กรรมการ |  |
| ๒๔. นายนิรันดร์ กฤตวิธานิชย์ | นายช่างเทคนิคอาวุโส | กรรมการและเลขานุการ |  |
| ๒๕. นายปรัชญา ถาลิปน | นายช่างอากาศยานปฏิบัติการ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |  |

ราคากลางจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน

จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน 39 รายการ

| ลำดับ ที่ | ชื่อ | P/N | S/N | จำนวน (EA) | ราคากลาง (บาท) | |
|--------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) |
| 1 | DIRECTIONAL GYRO | C661053-0101 | T45943E | 1 | 104,500 | 104,500 |
| 2 | DIRECTIONAL GYRO | C661053-0101 | T46536E | 1 | 104,500 | 104,500 |
| 3 | VERTICAL SPEED | C661035-0101 | 4E009 | 1 | 85,800 | 85,800 |
| 4 | ENCODING ALTIMETER | 5035P-P45P45 | 28260 | 1 | 330,700 | 330,700 |
| 5 | ENCODING ALTIMETER | 5035P-P45P45 | 23636 | 1 | 330,700 | 330,700 |
| 6 | ENCODING ALTIMETER | 066-03064-0005 | 34532 | 1 | 255,300 | 255,300 |
| 7 | TURN AND BANK IND. | C661030-0301 | 91K712A | 1 | 102,700 | 102,700 |
| 8 | TURN AND BANK IND. | C661030-0301 | 9611-22 | 1 | 102,700 | 102,700 |
| 9 | ATTITUDE HORIZON | C661051-0201 | 5040033933.25226 | 1 | 60,900 | 60,900 |
| 10 | ATTITUDE HORIZON | C661051-0201 | 25218 | 1 | 60,900 | 60,900 |
| 11 | STATIC INVERTER | SPC-5 | 4580 | 1 | 90,200 | 90,200 |
| 12 | AIR SPEED IND. | C661065-0237 | T34392 | 1 | 85,800 | 85,800 |
| 13 | AIR SPEED IND. | C661064-0237 | T23003 | 1 | 85,800 | 85,800 |
| 14 | GAGE VOLT/AMMETER | C662504-0101 | UNK | 1 | 12,200 | 12,200 |
| 15 | PRESSURE SWITCH | 251500-0141-2 | 290645 | 1 | 119,000 | 119,000 |
| 16 | FUEL FLOW | 9910338-8 | 0505-935H | 1 | 79,300 | 79,300 |
| 17 | NG.-IND. | 2606013-2 | 07H655 | 1 | 78,000 | 78,000 |
| 18 | INDICATOR - PERCENT RPM. | 2606013-1 | 37B17 | 1 | 78,000 | 78,000 |
| 19 | INDICATOR - PERCENT RPM. | 2606013-1 | 02F61 | 1 | 78,000 | 78,000 |
| 20 | INDICATOR - PERCENT RPM. | 2606013-1 | 37C13 | 1 | 78,000 | 78,000 |
| 21 | INDICATOR - PERCENT RPM. | 2606013-1 | 91K1982 | 1 | 78,000 | 78,000 |
| 22 | TACHOMETEM-PROP RPM. | 2606014-1 | 02B45 | 1 | 84,800 | 84,800 |
| 23 | OIL PRESS/TEMP IND. | 2606015-2(4) | UNK | 1 | 80,700 | 80,700 |
| 24 | REGULATOR | 1H75-14 | UNK | 1 | 94,900 | 94,900 |
| 25 | TRANSDUCER | 799-1 | 243 | 1 | 133,800 | 133,800 |

| ลำดับ ที่ | ชื่อ | P/N | S/N | จำนวน (EA) | ราคากลาง (บาท) | |
|---|-------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|
| | | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) |
| 26 | DIRECTIONAL GYRO | 060-0015-00 | 51797 | 1 | 137,500 | 137,500 |
| 27 | DIRECTIONAL GYRO | 060-0015-00 | 39289 | 1 | 137,500 | 137,500 |
| 28 | DIRECTIONAL GYRO | 060-0015-00 | 52191 | 1 | 137,500 | 137,500 |
| 29 | ALTERNATOR CONTROL ASSY | C611008-0101 | 01752 | 1 | 9,500 | 9,500 |
| 30 | ALTERNATOR CONTROL ASSY | 2618500-11 | 1066A | 1 | 9,500 | 9,500 |
| 31 | ALTERNATOR CONTROL ASSY | 2618500-11 | 1044A | 1 | 9,500 | 9,500 |
| 32 | ALTERNATOR CONTROL ASSY | C611008-0101 | 1021078 | 1 | 9,500 | 9,500 |
| 33 | POWER SUPPLY NAV. | C622010-0102 | H97050000 | 1 | 17,700 | 17,700 |
| 34 | POWER SUPPLY NAV. | C622010-0102 | 9011015 | 1 | 17,700 | 17,700 |
| 35 | COMPASS ASSY | C660501-0102 | UNK | 1 | 5,500 | 5,500 |
| 36 | COMPASS ASSY | C660501-0102 | UNK | 1 | 5,500 | 5,500 |
| 37 | COMPASS ASSY | C660501-0102 | UNK | 1 | 5,500 | 5,500 |
| 38 | COMPASS ASSY | C660501-0102 | UNK | 1 | 5,500 | 5,500 |
| 39 | STARTER GEN. | 23081-022A | 3735 | 1 | 465,400 | 465,400 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | 3,768,500 |
| (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) | | | | | | |