

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CN-235 จำนวน ๗ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หกล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๖,๔๓๕,๖๘๗.๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ แผ่น
(หกล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

๒. บริษัท สกายเทค อีควิปเมนท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

๓. บริษัท มาร์ช เอวิเอชัน จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายศักดิ์ อุ่นน้อย	นายช่างเทคนิคอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. พ.จ.อ.ประณม พิณสุวรรณ	ช่างเครื่องบิน ท ๓/หัวหน้า	กรรมการ
๓. นายวรทัต หงษ์ทอง	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นายวัฒนศักดิ์ เมืองแทน	นายช่างอากาศยานปฏิบัติงาน	กรรมการ
๕. นางสาวจารุวรรณ แสงโชติ	นายช่างอากาศยานปฏิบัติงาน	กรรมการ

รายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CN-235 จำนวน 7 รายการ

ลำดับ ที่	ชื่อ	P/N	S/N	จำนวน	ราคากลาง	
				(EA)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	AIR CYCLE MACHINE	782630-4	921221	1	3,424,000	3,424,000
2	STARTER GENERATOR	8160-530	06	1	965,140	965,140
3	VOLTAGE SENSING UNIT	C14450-01	1369/09-97	1	280,000	280,000
4	VOLTAGE SENSING UNIT	C14450-01	1375/09-97	1	280,000	280,000
5	MOTORPUMP	MPEV3-011-8UK2B	F9423059	1	1,012,327	1,012,327
6	LIGHT DIMMER SUPPLY	LT-52A	12328	1	104,000	104,000
7	LIGHT DIMMER POWER SUPPLY	LF10	131	1	370,220	370,220
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						6,435,687