





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	เครื่องตรวจสอบรอยร้าวและสภาพภายในเครื่องยนต์อากาศยาน ตำบลนครสวรรค์ออก		
	อำเภอ นครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ ๑ ชุด		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท		
	(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)		
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	<b>- ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔</b>		
เป็นเงิน	๑,๓๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท	ราคา/หน่วย (ถ้ามี)	-
	(หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)		
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
	ราคาที่สืบได้จากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้		
	(๑) บริษัท โรยัลสกาย จำกัด		
	(๒) บริษัท ไฟว์ วิสตอม จำกัด		
	(๓) บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด		
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง			
๑. นายศักดิ์ดา อุ่นน้อย	นายช่างไฟฟ้าอาวุโส	ประธานกรรมการ	
๒. พ.จ.อ.ประณม พิณสุวรรณ	ช่างเครื่องบิน ๓๓	กรรมการ	
๓. จ.ส.อ.กิจจา อ้นอารี	ช่างเครื่องบิน ๓๓	กรรมการ	
๔. พ.อ.อ.อภิภพ พึ่งภาพ	ช่างเครื่องบิน ๓๓	กรรมการ	
๕. นายสุรชัย ชักนำ	นายช่างอากาศยานชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ	